



Esempio percorso fibra

Rif. a dis. F02831

04	02-04-13	Aggiunto supporto diramatore			
03	24-09-12	Aggiornato			
02	27-02-12	Aggiornato			
01	25-01-12	Emissione			
ED.	DATA	MOTIVAZIONE DELL'AGGIORNAMENTO		DIS:LMA	APP:MFI
Quote senza indicazione di tolleranza vedi UNI ISO 2768-m					
		Slot di Terminazione con 12 Adapter LC-Duplex		COD: 43178	
				DIS. FD0742	
DISEGNO DI PROPRIETA FIMAR S.R.L. VIETATA LA RIPRODUZIONE E COMUNICAZIONI A TERZI				Scala 1 :	